Bezeichnung der Leistung:

Projekt:	44-1282	L267 Wachtberg/Villip, Ölbachbrücke, Ersatzneubau
Leistung	44-26-5004	Schadstoffgutachten

Titelblatt
zur
Leistungsbeschreibung/Leistungsverzeichnis

Inhalt

Leistungsbeschreibung/Leistungsverzeichnis

		Seitenanzahl
Leistungsbeschreibung:	Leistungen Schadstoffuntersuchungen	7
Leistungsverzeichnis:	Schadstoffgutachten Ölbachbrücke bei Villip	11

Abrechnungseinheiten		
h	H	Stunde
d	D	Tag
Mt	MT	Monat
St	ST	Stück
Psch	PSCH	Pauschal